

Nom	Claper d'en Costa		Ref	Vi 42					
Paratge	El Clot		Ref. Cad.	Pol.	3	Parc	75		
Municipi	Vilanant		UTM	x	0491630	Y	4680022		
Propietari						Data	21/02/06		
Accés / Situació costat dret pujada del antic camí de Llers.									
Estat de Conservació									
A	B	C	D		E	F			
<i>Bo</i>	<i>Exterior poc erosionat</i>	<i>Exterior molt erosionat</i>	<i>Volta o porta ensulsiades</i>		<i>Volta i porta ensulsiades</i>	<i>Tota ensorrada</i>			
x									
Situació vers l'entorn									
Aïllada		Integrada a una paret			Integrada a un camí				
x									
Dades de l'interior									
Tipus de planta									
Circular		Quadrangular			altres triangular				
Tipus de volta									
truncocònica				Semiesfèrica					
Mesures									
Alçada		Amplada			altres				
180		150/420/490/300							
Elements interiors									
Fornicules		Cucos		Penjadors		Cisternes		Altres	
Tipus de pedra									
Mineral		calcari							
Mides			Tipus			Disposició			
Petit	Mitja	Gran	Triat	Desbastat	Irregular	Ben disposat	Poc disposat	encaixat	
Dades de l'exterior									
Façana		Corona			Pla de corona vers la façana				
Plana		Rodona	Si	No		Enrasada		Reculada	
Contrafort anular				Si		No			
Contrafort cavalca la façana				Si		No			
Porta									
Amb dovelles		Amb llinda			mixta				
Mesures porta									
Alçada		Amplada			Profunditat		Orientació		
Mesures exteriors									
Amplada		Alçada			Profunditat				
Elements exteriors									
Visera		Cornisa		Banc		Cisterna		Quadra altres	
Tipus de pedra									
Mides			Tipus			disposició			
Petit	Mitja	Gran	Triat	Desbastat	Irregular	Ben disposada	Poc disposada	encaixada	
x	x				x				

Ús actual	Cúmulo de pedres
Descripció del entorn de pedra seca	Feixa amb pendent al costat.
Descripció del entorn natural	Costat antic camí de Llers
Observacions	Claper de bona factura assentat sobre uns afloraments de grans dimensions que te forma triangular.

Croquis

